

ПОВІТРЯНІ ФІЛЬТРИ САЛОНУ TOYOTA: СЕКРЕТ ЧИСТОГО ПОВІТРЯ



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY


Повітряні фільтри салону Toyota блокують проникнення різноманітних забруднювальних речовин усередину Вашого автомобіля, дбаючи про чисте і здорове повітря в салоні.

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ ПОВІТРЯНІ ФІЛЬТРИ САЛОНУ



- До салону вашої Toyota потрапляють забруднювальні речовини. До них належать пил, бруд, квітковий пилок і вихлопні гази.
- Повітряні фільтри салону Toyota утримують забруднювальні речовини.
- Повітряні фільтри салону допомагають підтримувати продуктивність системи кондиціонування вашого автомобіля Toyota. **Фільтрування повітря допомагає захистити тих, хто страждає від астми, респіраторних захворювань, алергій. Адже в цьому процесі блокуються шкідливі часточки продуктів згоряння.**

ЯКІ ПОВІТРЯНІ ФІЛЬТРИ САЛОНУ ОБРАТИ?



Стандартний фільтр

Вугільний фільтр

- **Стандартний фільтр** виготовлений із високоякісного нетканого матеріалу. Він затримує загальні забруднювальні речовини, такі як сажа, свинець, сульфати та часточки вихлопних газів.
- **Вугільний фільтр** виготовлений з того ж матеріалу, що і стандартний фільтр, але оснащений додатковим шаром активованого вугілля, **що підвищує його ефективність в утриманні забруднюючих речовин, в тому числі алергенів і вихлопних газів.**

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ



- Забруднювальні речовини, такі як бруд, квітковий пилок і вихлопні гази, потрапляють до салону вашого автомобіля.
 - Повітряний фільтр салону затримує ці забруднювальні речовини з повітря. Використання вугільного фільтра при його своєчасній перевірці та заміні допомагає також нейтралізувати неприємні запахи.
- Таким чином, у салоні вашого автомобіля циркулює чисте та свіже повітря.**

ЧОМУ ВАЖЛИВО МІНЯТИ ПОВІТРЯНІ ФІЛЬТРИ САЛОНУ



- Для підтримання циркуляції свіжого повітря та забезпечення належної роботи кондиціонера Вашої Toyota повітряний фільтр салону слід перевіряти після кожних 15 000 км пробігу або щороку.

Зверніться до офіційного дилера Toyota, у разі якщо повітряний фільтр салону у вашому автомобілі потребує заміни.